

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

### **III/4179 Blažovice, okružní křižovatka**

**Stav před rekonstrukcí:**

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné i mozaikové trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

**Nový stav:**

Jednalo se o novou okružní křižovatku v Blažovicích v průměru 32m s asfaltobetonovým povrchem na silnic III/4179. Součástí projektu bylo vybudování nové dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, dále byla provedena přeložka vodovodu a vedení CETIN. Úprava silnice III/4179 byla provedena v délce 169,50m. Místní komunikace byly provedeny jako obousměrné dvoupruhové (větve „B“ a „C“) a větve „D“ a „E“ byly navrženy jako jednosměrné.

Konstrukce vozovky:

ACO II	40 mm
spoj.postřík asfaltový 0,7kg/m <sup>2</sup>	
ACP 16+	70 mm
Infiltr.postřík asfaltový 0,7kg/m <sup>2</sup>	
SC 8/10	130 mm
ŠD	200 mm
Celkem	440 mm

**Projektant:** Zdeněk Vladyka Zlín

**Zhotovitel:** M-SILNICE a.s.

**Termín realizace:** 07/2019 - 11/2019

**Prostavěno k 31. 12. 2019:** 11 013 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, SFDI 2019

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

