

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

### **III/418 BOŠOVICE, MOST 418-011**

**Stav před rekonstrukcí:**

Stávající most byl v havarijním stavu a nebyl schopen plnit svoji funkci. Čelní stěna na výtoku se rozpadala společně s římsou, ve které byl zakotven zádržný systém na pokraji životnosti. Vozovka byla v tomto místě po četných vysprávkách nerovná.

**Nový stav:**

Jednalo se o nahrazení původního mostu propustkem. Mostní otvor byl obnažen, zazeděn a vyplněn betonem. Nad klenbou byla položena korugovaná trubka nového propustku, kde na vtoku byla zřízena záchytná jímka, na výtoku kamenný skluz pro odvod dešťových vod z prohloubeného příkopu. V místě úpravy byly konstrukční vrstvy vozovky zcela nahrazeny a vozovka ve směrovém oblouku rozšířena o 2m. Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,046 km. Svahové těleso bylo zabezpečeno novým zádržným systémem. Veškeré terénní úpravy byly nově ozeleněny.

**Projektant:** Rušar mosty, s.r.o.


**Zhotovitel:** Agromeli spol. s r.o.

**Termín realizace:** 07/2019 - 10/2019

**Náklady stavby:** 3 833 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI 2019, IF SÚS JMK

*Mapa*



*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

