

Název stavby:

II/408 Dyje – průtah

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace – deformace vozovky, nevyhovující odvodnění, chybějící chodníky atd.

Nový stav:

Jedná se o kompletní rekonstrukci sil. II/408 v průtahu obcí Dyje v délce 570 m v km 73,015 – 73,585, (dl. 570m), vč. vybudování nového odvodnění a autobusových zálivů. Stavba zahrnuje stavební objekty: **SO 101** Silnice II/408 Dyje – v rámci objektu byla provedena výměna celé konstrukce vozovky v tl. 600 mm (sil. v kategorii MS2 7,5/50), úprava napojení místních komunikací a obnova dopravního značení. **SO 102** Autobusová zastávka – jde o 2 autobusové zálivy. Povrch ze žulových kostek. Délka zastávkového pruhu 18 m, vyřazovacího klínu 20 m, zařazovacího klínu 10 m. Šířka 3,0 m. **SO 104** Úprava objízdných tras - lokální vysprávký i celoplošné zesílení povrchu. **SO 201** Úprava opěrné zdi – úprava opěrné zdi délky 23,5 m vpravo v km 0,106 – 0,130. Byla zde provedena nová ŽB římsa, vyspravení zdiva a výměna zábradlí v délce 45 m. **SO 301** Odvodnění – systémem pro necentrální vsakování přímo do podloží. Část komunikace je odvodněna do uličních vpustí zaústěných do kontrolních šachet drenážního vsakovacího systému. Propustek v km 0,185 byl nahrazen novým ze ŽB trub DN 500. **SO 402** Přeložka telekomunikačních kabelů – šlo o uložení stávajících sdělovacích kabelů do chrániček. **SO 501** Přeložka STL plynovodu – přeložka stávajícího STL plynovodu ocel DN 50, DN 80, a DN 100 a 2 ks přípojek DN 20 vyvolaných rekonstrukcí silnice II/408 v průtahu obcí Dyje a snížením nivelety silnice. **SO 701** Úprava oplocení pozemku – úprava stávajícího bet. oplocení zahrady v km cca 0,119 – 0,134 vlevo. (Investorem objektů SO 103 Chodníky a SO 401 Přeložka osvětlení přechodu byla obec Dyje).

Projektant: Silniční a mostní inženýrství s.r.o.,

IČ: 27699927

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924

Termín realizace: 08/2013 – 01/2014

Náklady stavby k 31.12.2013 13 983 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Dokončená stavba

