

Název stavby:

III/42117 Bulhary průtah

Stav před rekonstrukcí:

Stávající povrch komunikace III/42117 v průtahu obcí vykazoval deformace a vyjeté koleje, poruchy krytu, rozvětvené mozaikové, příčné trhliny a zejména nehomogenní povrch vzniklý po provádění inženýrských sítí v prostoru komunikace. Stavebně technický stav vozovky byl nevyhovující.

Délka úseku: : 2 116 m

Stávající šířka: : 3,3 – 7 m

Nový stav:

Staničení: : 4,952 – 6,729 km

Délka stavby: : 2 116 m

Šířkové uspořádání: : MO1 4,5/4,5/30
MO2 7,5/7,5/50

Konstrukce vozovky celá stavba:

Asfaltový beton obrusný ACO 11+	40 mm
Spojovací postřík	0,5 kg/m ²
Asfaltový beton ACO 16+	80 mm
Spojovací postřík	0,7 kg/m ²
MZK 0/32	150 mm
ŠD 0/32	200 mm

Popis stavby:

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/42117 v průtahu obcí Bulhary v délce 1777 m a 339 m původní trasy silnice. Plocha vozovky je 13 195 m². V současnosti je dokončena celá stavba. U objektu SO 110 je odfrézováno 40 mm, pokládka krytu 40-60 mm a spoj. postřík. V objektech SO 101,102 a 103 je provedena rekonstrukce všech konstrukčních vrstev. Sanace vozovky je provedena v tloušťce 300 mm štěrkodrtí 0/32 + geomříž. Součástí stavby je zřízení nových a u objektu SO 110 výměna stávajících obrub a dvouřádku ze žulových kostek. Součástí je i rekonstrukce odvodňovacího zařízení, vodorovné a svislé dopravní značení a přeložky inženýrských sítí.

Projektant: Ateliér DPK, s.r.o.
Brno


Zhotovitel: Strabag a.s. oblast
Brno Jih

Termín realizace: 07/2013 – 11/2014

Náklady stavby: 21 688 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

