

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

*Název stavby:*

***II/381 Dambořice – křiž. II/419***

*Stav před rekonstrukcí:*

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. Stav vozovky byl havarijní s celou škálou konstrukčních poruch v celém profilu komunikace. Povrch vozovky byl s celoplošným výskytem nepravidelných a příčných trhlin, podél okrajů vozovky byly síťové trhliny místy s deformacemi.

*Nový stav:*

Stavba řeší opravu silnice II/381 v úseku mezi obcí Dambořice a křiž. se sil. II/419, jejíž součástí je vyrovnaní profilu, vyplnění výtluků, pokládka obrusné vrstvy, úprava nezpevněných krajnic a napojení sjezdů. Délka úpravy je 3,653 km.

**Projektant:** Laboro atelier s.r.o.

**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**Termín realizace:** 10/2016 - 11/2016

**Náklady stavby:** 10 255 tis. Kč

**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

*Mapa*



*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

