

Název stavby:

**Rekonstrukce silnice II/385
Kuřim – Čebín, sanace nehodových
míst**

Původní stav:

Sil. II/385 v řešeném úseku, od km 41,350 do km 43,900, byla vybavena ocelovými svodidly v havarijním stavu, která již neplnila svoji zádržnou funkci. Rovněž stav krajnic a vodorovného značení již nešlo označit jako vyhovující.

Nový stav:

Stavba zahrnovala obnovu pasivních bezpečnostních prvků na silnici II/385 v úseku Kuřim – Čebín. V rámci stavby došlo k výměně ocelových svodidel, doplnění směrových sloupků, k úpravě nezpevněné krajnice a k obnově vodorovného dopravního značení.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Termín realizace: 8/2016 – 10/2016
Náklady stavby: 3 047 tis. Kč
Zdroj financování: NEHODOVÁ MÍSTA

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

