

Název stavby:

II/428 Dětkovice, most ev.č. 428-006

Mapa

Stav před stavbou:

Stávající most na silnici II/428 přes Dětkovický potok v obci Dětkovice byl postaven v roce 1962 a doposud nebyl opravován. Prostý beton chodníků se rozpadal, původní mostní zábradlí nesplňovalo svojí nedostatečnou výškou a absencí svislých výplní požadavky současné normy.

Nový stav:

Byla provedena stavební úprava mostu, spočívající v odstranění původních říms s chodníky včetně původního ocelového zábradlí a otryskání zvětřalého povrchu betonových nosných konstrukcí. Po opravě vodorovné izolace se zakončením novou měděnou okapnicí byly vybetonovány nové římsy a osazeno nové mostní zábradlí se svislými výplněmi, opatřené antikorozi ochranou žárovým zinkováním a nátěrem. Následně byla provedena sanace pohledových ploch betonových nosných konstrukcí.

Ocelová chránička silového vedení, původně zavěšená na mostním zábradlí, byla umístěna do římsy.

Součástí údržby bylo vyčištění nánosů v korytě pod mostem.



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Termín realizace: 05/2016 - 07/2016

Náklady stavby: 0,664 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY MOSTŮ