

Název stavby:

II/381 Přibice průtah - mikrokoberec

Stav před rekonstrukcí:

Stavebně technický stav vozovky a v daném úseku byl v uspokojivém stavu vzhledem navrhované technologii. Byly zde však sníženy protismykové vlastnosti a z hlediska bezpečnosti provozu byl úsek silnice nevyhovující.

Nový stav:

Jednalo se o opravu silnice II/381 v intravilánu obce Přibice. V rámci opravy byl položen dvouvrstvý mikrokoberec EKZ – mikrokoberec z modifikované emulze a kameniva frakce 4/8. Celková délka opravovaného úseku je 1,0 km.


Zhotovitel: Společnost PDC + VIALIT -
MIKROKOBERENCE 2016

Termín realizace: 8/2016 - 9/2016

Náklady stavby: 1 707 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

