

Název stavby:

II/432 Hodonín – okružní křižovatka

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byla styková křižovatka silnic II/432 a III/43237, která měla z dopravního a bezpečnostního hlediska zcela nevhodné napojení, jednak z důvodu malého uhlu připojení a dále proto, že neumožňovala pravé odbočení z ulice Purkyňova (III/43237) na ulici Měšťanskou (II/432) zejména nákladním vozidlům, resp. bylo nutné vybočení do protisměru. Dále havarijný stav povrchů navazujících úseků komunikací II/432 a III/43237

Nový stav:

Předmětem stavby byla výstavba okružní křižovatky, v místě stykové křižovatky silnic II/432 a III/43237, rekonstrukce silnice II/432 v ul. Měšťanská v úsecích mezi novou okružní křižovatkou a mostem 432-040, mezi novou okružní křižovatkou a stávající okružní křižovatkou u Kauflandu a mezi stávající okružní křižovatkou u Kauflandu a stávající okružní křižovatkou u Hájníka, dále rekonstrukce silnice III/43237 v ul., Purkyňova v úsecích od nové okružní křižovatky po autosalón Peugeot. Celková délka upravovaného úseku je 2,180 km.

V rámci projektu byly z prostředků Města Hodonína provedeny vyvolané přeložky inženýrských sítí, výstavba a oprava kanalizace, paprsek ulice Brandlova, parkoviště, chodníky a cyklostezka, veřejné osvětlení, přeložení Božích muk, sadové úpravy.

Projektant: PP Projekt Hodonín s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termín realizace: 10/2014 - 8/2015

Náklady stavby: 22 446 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

