

Název stavby:

III/4259 Čejkovice - Mutěnice

Stav před opravou:

Důvodem opravy byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V opravovaném úseku neměla komunikace jednotnou šířku, povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy zejména v krajích vozovky.

Nový stav:

Stavba řeší opravu silnice III/4259 v úseku mezi obcí Čejkovice a obcí Mutěnice, jejíž součástí je vyrovnání profilu, pokládka obrusné vrstvy, úprava nebezpečných krajnic a napojení sjezdů. Délka úpravy je 0,898 km.


Zhotovitel: ALPINE BAU CZ, a.s.
IČO: 02604795

Termín realizace: 10/2017 – 11/2017

Náklady stavby: 2 838 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, NIV. SÚS JMK

Mapa



Stav před opravou



Stav po opravě

