

Název stavby:

**431-003 MOST PŘES
ROSTĚNICKÝ POTOK ZA
BOHDALICEMI**

Stav před rekonstrukcí:

Jednopólový most byl dle mostního listu vystaven v roce 1878. Nosná konstrukce přemostění byla vyskládaná z nosníků ŽMP-62. Nosná konstrukce byla přesypaná na kompletní skladbu vozovky. Vozovka na mostě byla živičná, most byl široký a tedy svým uspořádáním prostorný. Izolace byla nefunkční, poněvadž nosníky spolu nespolečně působily. Na pohledu nosné konstrukce se vyskytovaly krápníky a mapy od zatékání. Pohled nosné konstrukce a opěry byly nastříkány torkretem, tudíž nešel kontrolovat stav prefabrikátů a zdiva. Opěry byly potečeny s výluhy. Zábradlí nesploňovalo normu ČSN.

Nový stav:

Byla provedena sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu. V předpolích mostu byly zřízeny nové vozovkové vrstvy s finální obrusnou vrstvou jdoucí přes mostní konstrukci a napojení na stávající vozovku silnice II/431. Byly osazeny nové zábradlní svodidla, která splňují normu ČSN. Což znamená zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Koryto bylo vyčištěno od nánosů.

Projektant: Ing. Vladimír Krejčík

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.

Termín realizace: 06/2019 - 12/2019

Náklady stavby: 4 118 ti. Kč

Zdroj financování: OPRAVY MOSTŮ 2019

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

