

Název stavby:

***II/430 Rohlenka, most 430-009 přes
dálnici D1***

Stav před opravou:

Stav povrchu betonu krajových nosníků byl vlivem zatékání velmi špatný – hrozil pád betonových úlomků na provozovanou dálnici D1.

Nový stav:

Došlo k otryskání a následné sanaci krajových nosníků – 5ks na levé i pravé straně mostu, dále byl otryskán a sanován žlab pro odvod povrchové vody. U žlabu byly nově zbudovány svody. V rámci opravy bylo nutné realizovat rozsáhlé dopravní omezení na dálnici D1.

Projektant: PIS Pechal, s.r.o

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Termín realizace: 09/2021 - 10/2021

Náklady stavby: 3 620 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY MOSTŮ 2021

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

