

Název stavby:

III/41417 Charvatská Nová Ves

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem stavební úpravy silnice **III/41417** v **Charvatské Nové Vsi** byl velmi špatný stavební stav živičné vozovky, která v důsledku plně vyčerpané životnosti vykazovala mnoho závažných poruch včetně trvalých deformací, které ohrožovaly bezpečnost silničního provozu.

Délka úseku: 1,2 km
Stávající šířka: 7,00 m

Nový stav:

V rámci stavby bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu v tloušťce 50 mm, proveden spojovací postřik z asfaltové emulze a položen nový živičný kryt z asfaltobetonu ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm.


Staničení: 1,000 – 2,200
Délka stavby: 1 200 m
Šířkové uspořádání: S 7,00

Konstrukce:

Obrusná vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl.50 mm
Spojovací postřik z asf. emulze

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Termín realizace: 10/2013
Náklady stavby: 1 995 tis. Kč včetně DPH
Zdroj financování: SFDI
ISPROFIN: 5621120002

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

