

Název stavby:

II/423 Moravský Žižkov – Prušánky

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem stavební úpravy silnice **II/423** mezi obcí **Moravský Žižkov a Prušánky** byl velmi špatný stavební stav živičné vozovky, která v důsledku plně vyčerpané životnosti vykazovala mnoho závažných poruch včetně trvalých deformací, které ohrožovaly bezpečnost silničního provozu.

Délka úseku: 1,00 km
Stávající šířka: 6,00 m

Nový stav:

V rámci stavby bylo provedeno vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou asfaltobetonu ACO 11+, následně byl proveden spojovací postřík z asfaltové emulze a položen nový živičný kryt z asfaltobetonu ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm.


Staničení: 5,100 – 6,100
Délka stavby: 1 000 m
Šířkové uspořádání: S 8,00

Konstrukce:

Obrusná vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl.50 mm
Spojovací postřík z asf. emulze
Vyrovnávací vrstva ACO 11+

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Termín realizace: 11/2013
Náklady stavby: 3 291 tis. Kč včetně DPH
Zdroj financování: SFDI
ISPROFIN: 5621120002

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

