

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Mapa

Název stavby:

III/42222 křiž. s I/55 - Dolní Bojanovice

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. Povrch vozovky byl s celoplošným výskytem nepravidelných a příčných trhlin, podél okrajů vozovky byly síťové trhliny místy s deformacemi. Celoplošně se rovněž vyskytovala ztráta asfaltového tmelu, v části byl povrch překrytý EKZ, který se začínal odlupovat. Odvodnění bylo zanesené a v části procházející lesem bylo okolí vozovky silně podmaččené.



Stav před rekonstrukcí

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci silnice III/42222 v extravilánu mezi křižovatkou silnice s I/55 a obcí Dolní Bojanovice. Předmětem rekonstrukce byla sanace neúnosných krajů vozovky, úprava šířkového uspořádání včetně pročištění příkopů a pokládka ložné a obrusné vrstvy vozovky. Součástí bylo zřízení směrových sloupků a vyznačení VDZ plastem. Celková délka rekonstrukce činí 2,390 km.



Stav po rekonstrukci

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Termín realizace: 6/2016 - 11/2016

Náklady stavby: 23 835 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

